
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−25
CUSUM strength MPa
0
5
10
15
20
Cube number