
+
−
Anode
Cathode
H_2
H^+
e^-
$Fe^{++} + 2(OH)^-$
$\rightarrow Fe(OH)_2$